

HARRIER, CAUSA DE VARIACIÓN DE SUS CANTIDADES

fecha	causa de la modificación de las cantidades	versión arg			versión brit		
		+	-	=	+	-	=
30ABR82	Abordo del portaaeronaves HERMES: Sea Harrier XZ450, XZ455, XZ457, XZ459, XZ460, XZ492, XZ494, XZ496, XZ500, ZA191, ZA192 y ZA193.	10		10	12		12
30ABR82	Abordo del Portaaeronaves INVINCIBLE: Sea Harrier XZ451, XZ452, XZ453, XZ493, XZ495, XZ498 y ZA175.	7		17	8		20
	Para compensar la información disponible al 01MAY	3		20			20
01MAY82	Entre 08:45 y 09:00 hs, Sea Harrier derribado por la artillería antiaérea de la BAM Malvinas, Oerlikon de 35 mm del 2/B/601, cayó al mar.		1	19			
01MAY82	Entre 08:45 y 09:00 hs, Sea Harrier averiado por la artillería antiaérea de la BAM Malvinas, 35 mm o Roland, sin información.		-				
01MAY82	Entre 08:45 y 09:00 hs, Sea Harrier averiado por la artillería antiaérea de la BAM Malvinas		-				
01MAY82	Entre 08:45 y 09:00 hs, Sea Harrier averiado por la artillería antiaérea de la BAM Malvinas		-				
01MAY82	Entre 08:45 y 09:00 hs, Sea Harrier averiado por la artillería antiaérea de la BAM Malvinas, no llega al portaaeronaves y cae al mar		1	18			
01MAY82	Entre 08:45 y 09:00 hs, Sea Harrier derribado por un misil Tiger Cat próximo a la BAM Malvinas		1	17			
04MAY82	13:10 hs, Sea Harrier XZ-450 del Escuadrón 800 del Hermes derribado sobre Goose Green por Oerlikon de 35 mm controlado por radar Skyguard del 3/B/601, cayó a tierra. Teniente Taylor fallece		1	16		1	19
04MAY82	¿? hs, Sea Harrier XZ-452 alcanzado sobre Goose Green por cañones de 20 mm, averiado cae al mar		1	15			
06MAY82	09:00 hs, Dos Sea Harrier XZ-452 y XZ-453 del Escuadrón 801 del Invincible se pierden por mala meteorología, presumiblemente por colisión, al sudeste de Malvinas, Teniente Curtiss y Teniente Comandante Eyton-Jones perdidos. Algunos autores dicen que estos aviones en realidad son el blanqueo de los derribados el 01MAY.		2	13		2	17
16MAY82	A la tarde, Sea Harrier averiado por la artillería antiaérea de la BAM Malvinas regresa al portaaeronaves		-				
16MAY82	Alrededor 14:00 hs, Sea Harrier del Teniente Hergaves, averiado sobre Puerto Howard por las armas del RI-8, pudo regresar al Hermes		-				
17MAY82	¿? hs, Sea Harrier XZ-438 accidentado abordo del Hermes		1	12			
20MAY82	Transferidos desde el Atlantic Conveyor Al Hermes: Sea Harrier XZ499, ZA176, ZA177 y ZA194. Harrier GR.3 (RAF) xxxx Xxxxxxx Al Invincible: Sea Harrier XZ458, XZ491, ZA174 y ZA190.	14		26	14		31
21MAY82	09:35 hs, Harrier GR.3 XZ-963 / XZ-972 del Escuadrón 1 de la RAF, derribado sobre Puerto Howard por misil Blow Pipe, lanzado por patrulla de Comandos; el Teniente Glover se eyecta y es hecho prisionero		1	25		1	30
21MAY82	09:30 hs, Sea Harrier del Teniente Thomas, es derribado sobre Puerto Howard por las armas del RI-5		1	24			

22MAY82	14:28 hs, Sea Harrier del Teniente Comandante Batt, averiado por la artillería antiaérea de Goose Green, se accidentó al llegar al portaaeronaves		1	23			
23MAY82 24MAY	19:55 hs, Sea Harrier ZA-192 del Escuadrón 800 del Hermes se estrella en el mar al noreste de Malvinas; a poco de despegar explota, Teniente Comandante Batt fallece					1	29
27MAY82	13:35 hs, Harrier GR.3 XZ-988 del Escuadrón 1 de la RAF derribado sobre Goose Green, probablemente por cañones de 35 mm / cañones de 20 mm; Líder de Escuadrón Iveson se eyecta y es rescatado		1	22		1	28
27MAY82	¿? hs, Harrier GR.3 derribado sobre Puerto Argentino por Oerlikon de 35 mm (Skyguard) del 2/A/601, cayó al mar.		1	21			
29MAY82	15:50 hs, Sea Harrier ZA-174 del Escuadrón 801 del Invencible, cuando estaba listo para despegar resbala de la cubierta, el Teniente Comandante Broadwater se eyecta y es recuperado					1	27
29MAY82	A la tarde, Sea Harrier ZA-174 del Escuadrón 801 del Invencible derribado por misil Roland / Oerlikon de 35mm del 2/A/601 sobre la BAM Malvinas, cayó al mar, el Teniente Comandante Broadwater se eyecta y es recuperado		1	21 20			
29MAY82	¿? hs, Harrier GR.3 XV-789 averiado por la artillería antiaérea de la BAM Malvinas, pudo regresar al portaaeronaves		-				
30MAY82	12:20 hs, Harrier GR.3 XZ-963 del Escuadrón 1 de la RAF, dañado por el fuego de armas livianas cerca de Puerto Argentino / en el monte Kent, se queda sin combustible antes de llegar al Hermes y cae al mar, el Líder de Escuadrón Pook se eyecta y es recuperado		1	20 19		1	26
30MAY82	¿? hs, Harrier GR.3 XV-792 es derribado por cañones Oerlikon de 35 mm (Skyguard) del 1/B/601 sobre la BAM Malvinas		1	19 18			
31MAY82	¿? hs, un Harrier es averiado por la artillería antiaérea de la BAM Malvinas y se accidenta al tratar de aterrizar en el Hermes		1	18 17			
31MAY82	¿? hs, un Harrier es averiado por la artillería antiaérea de la BAM Malvinas y cae al mar		1	17 16			
01JUN82	14:40 / 14:56 hs, Sea Harrier XZ-456 del Escuadrón 801 del Invencible es derribado al sur de Puerto Argentino por un misil Roland, cayó al mar, el Teniente Mortimer se eyecta y es recuperado		1	16 15		1	25
01JUN82	Llegan 2 nuevos Harrier GR.3 directamente en vuelo	2		18 17	2		27
07JUN82	¿? hs, un Harrier GR.3 es averiado por el fuego de las armas livianas del BIM-5		-				
08JUN82	12:00 hs, un Harrier GR.3 XZ-989 del Escuadrón 1 de la RAF aterriza violentamente por fallas de motor en la pista de San Carlos y queda irrecuperable, el Comandante de Ala Squire sale indemne		1	17 16		1	26
08JUN82 10JUN82	Llegan 2 nuevos Harrier GR.3 directamente en vuelo	2		19 18	2		28
10JUN82	¿? hs, Harrier averiado por el fuego de armas livianas en la zona del monte Kent, regresa al portaaeronaves		-				
12JUN82	¿? hs, Harrier GR.3 XV-789 es averiado por la artillería antiaérea de Puerto Argentino, pudo regresar al portaaeronaves		-				
12JUN82	¿? hs, un Harrier es derribado por el fuego de las armas livianas del BIM-5		1	18 17			

TOTALES: 38 20 18 38 10 28
21 17

Según las fuentes argentinas, fueron derribados entre 17 y 19 aviones, según las británicas, sólo 5.